

Documento: OCNInforme Técnico Nº 11 Emitido por: GBOEHLER

Montajes de Accura Systems



19-12-09

SYASA hace la observación a ACCURA con respecto a la alineación en sentido vertical de los módulos de abajo con respecto a los módulos de arriba los cuales en la foto se puede observar que los módulos de arriba están corridos hacia la derecha con respecto a los módulos de abajo, así mismo todos estos sellos que están colocados, deberá de corregir para que se vea una situación estética.



19-12-09

Este tipo de observaciones son con el objeto de que Accura las tome en cuenta aun que en un momento llagara a decir que aun no entrega el trabajo.

Lo anterior es con el objeto de que su trabajo que perfectamente bien instalado.