


Documento: OCN Informe Técnico N° 12
Emitido por: GBOEHLER

Montajes de Accura Systems



04-01-2010

SYAS sigue encontrando paneles mal alineados verticalmente y mullios con golpe