Documento: OCN-Informe Técnico Nº 11
Emitido por: GBOEHLER

Montajes de Accura Systems

RESUMEN

En este reporte técnico No 11, en el se podrá ver una serie de observaciones las cuales algunas han o están en proceso de corrección y otras aun no se han efectuado.

No olvidar tomar en cuenta las observaciones de los reportes anteriores y en especial el sellado de tornillos en módulos de esquina que están faltos de silicona, así mismo remaches faltos de silicona.

También se recuerda a ACCURA que hay paneles ya reportados que están escasos en ancho y que por medio de un sellado perfecto, SYASA lo revisara y así decidirá si pasa o no pasa la observación, por lo tanto SYASA sugiere a ACCURA a hacer esta prueba de inmediato para que SYASA revise el protocolo de reparación o en definitiva SYASA no aceptara módulos con esta problemática

Otros temas a recordar son: torque a los pernos y tornillos, aun ACCURA no ha avisado a SYASA si ya tiene el torquimetro y si ya empezó a realizar los aprietes como corresponden, otro tema es el Uso del Convertidor o INHIbidor de oxido que Syasa ya aprobó y aun no se ha aplicado a los anclajes oxidados.

En el fondo ya hay detalles a corregir y protocolos que entregar por ACCURA para hacer las correcciones, de ahí que si ACCURA no hace lo necesario para ponerse al día, SYASA no aprobara ningún certificado de pago a ACCURA hasta que el trabajo y los protocolos sean cumplidos y entregados